

訴 願 人 ○○○

原 處 分 機 關 臺北市政府都市發展局

訴願人因臺北市高氣離子混凝土建築物善後處理自治條例事件，不服原處分機關民國 112 年 7 月 21 日北市都建字第 11261425482 號函，提起訴願，本府決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

本市士林區○○○路○○段○○巷○○弄○○號、○○號○○至○○樓等建築物（下稱系爭建物），領有 64 使字第 xxxx 號使用執照，為地下 1 層、地上 4 層之鋼筋混凝土造建築物，訴願人為上址○○號○○樓建物之所有權人。系爭建物經臺北市建築師公會辦理高氣離子混凝土建築物結構安全鑑定，並作成民國（下同）111 年 8 月 29 日（111）（十七）鑑字第 2293 號高氣離子混凝土建築物鑑定報告書（下稱 111 年 8 月 29 日鑑定報告書），其鑑定結論建議系爭建物應予以拆除重建。嗣原處分機關依臺北市高氣離子混凝土建築物善後處理自治條例第 7 條第 1 項規定，以 112 年 7 月 21 日北市都建字第 11261425481 號公告（下稱 112 年 7 月 21 日公告）系爭建物經鑑定為高氣離子混凝土建築物，屬應投保公共意外責任保險之消費場所，應於公告日起 6 個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於公告日起 2 年內停止使用，並於 3 年內自行拆除；另以同日期北市都建字第 11261425482 號函（下稱原處分）通知含訴願人在內之系爭建物所有權人應於 114 年 7 月 20 日前停止使用，並於 115 年 7 月 20 日前自行拆除。原處分於 112 年 7 月 26 日送達，訴願人不服，於 112 年 8 月 8 日向本府提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯。

理 由

- 一、按臺北市高氣離子混凝土建築物善後處理自治條例第 2 條規定：「本自治條例之主管機關為臺北市政府都市發展局（以下簡稱都發局）。」第 3 條規定：「本自治條例所稱高氣離子混凝土建築物，指經都發局認可之鑑定機關（構）鑑定，認定其混凝土氣離子含量超過鑑定時國家標準值，必須加勁補強、防蝕處理或拆除重建之建築物。」第 5

條第 1 項規定：「建築物所有權人，在發現建築物有白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落等現象時，應自行委託經都發局認可公告之鑑定機關（構）鑑定，經鑑定屬高氯離子混凝土建築物者，建築物所有權人應在三十日內備文檢附鑑定報告文件，向都發局報備處理。」第 7 條第 1 項規定：「經鑑定須拆除重建之建築物，都發局應列管公告，依建築法規定通知所有權人停止使用，並限期命所有權人拆除。逾期未停止使用者，得處建築物所有權人新臺幣五千元以上六萬元以下罰鍰，必要時得按次處罰。其仍未停止使用者，得依行政執行法規定處以怠金及停止供水供電。逾期未拆除者，依建築法規定，得強制拆除，拆除費用由所有權人負擔。」

臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定原則手冊（下稱鑑定原則手冊）第 3 章規定：「鑑定工作內容及方法 鑑定機關（構）受託辦理高氯離子混凝土建築物鑑定時……鑑定內容應符合下列鑑定原則： 1、各樓層混凝土檢測取樣數至少每 200 平方公尺一個，每樓層不得少於 3 個…… 3、檢測項目應包括下列事項：……（2）混凝土檢測：抗壓強度、氯離子含量、中性化深度及鋼筋保護層厚度檢測。…… 3.3 混凝土檢測…… 3.3.1 抗壓強度 各樓層結構混凝土鑽心取樣數量至少每 200 平方公尺一個，每樓層不得少於 3 個且須均勻分佈取樣……。」第 5 章規定：「鑑定結果之判定…… 2、高氯離子混凝土建築物經鑑定符合下列情形之一者，得判定為拆除重建。（1）混凝土水溶性氯離子含量樓層平均值  $0.6\text{kg/m}^3$  以上、且中性化深度檢測樓層平均值 4 公分以上、且混凝土抗壓強度平均值小於  $0.45f'_c$  之樓層總數與總樓層數之比值（以下簡稱樓層比）大於二分之一者。（2）混凝土水溶性氯離子含量樓層平均值  $0.6\text{kg/m}^3$  以上、且中性化深度檢測樓層平均值 2 公分以上等二項檢測結果之樓層比大於四分之一；且經詳細耐震能力評估，任一方向性能目標崩塌地表加速度低於  $150\text{cm/sec}^2$  者。……」

臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定報告文件審查及爭議處理委員會作業要點第 1 點規定：「臺北市政府都市發展局（以下簡稱本局）為執行臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例（以下簡稱本自治條例）第五條第一項規定之鑑定報告文件報備及相關爭議事項處理，特設高氯離子混凝土建築物鑑定報告文件審查及爭議處理委員會（以下簡稱本會），並訂定本要點。」第 2 點規定：「本要點之主管機關為本局，執行機關為臺北市建築管理工程處（以下簡稱建管處）。」

第3點第1項規定：「本會置委員九人，主任委員由建管處首長兼任，副主任委員二人，一人由建管處首長指派兼任，一人由本局派員兼任，其餘委員由本局就下列有關人員依規定程序聘（派）兼之：（一）建築專家學者二人。（二）土木專家學者二人。（三）結構專家學者二人。」第4點規定：「本會任務如下：（一）審查建築物所有權人依本自治條例第五條第一項規定送請本局報備處理之鑑定報告文件。……。」

二、本件訴願理由略以：訴願人92年搬入至今，沒有任何一塊天花板掉落，更無鋼筋外露，何來判定為海砂屋；依照鑑定原則手冊規定200平方公尺取樣1個，每層樓不得少於3個，○○號○○號1層約250平方公尺，○○號就128平方公尺，並未到訴願人家中取樣，何來均勻分佈；請撤銷原處分。

三、查系爭建物經臺北市建築師公會鑑定後判定屬建議拆除重建之高氯離子混凝土建築物，原處分機關爰依臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第7條第1項規定，以112年7月21日公告屬應投保公共意外責任保險之消費場所，應於公告日起6個月內停止使用，其他使用場所（含住宅），應於公告日起2年內停止使用，3年內自行拆除；且以原處分通知訴願人其所有建物應於114年7月20日前停止使用，並於115年7月20日前自行拆除，此有64使字第xxxx號使用執照存根、訴願人所有建物相關部別列印資料、臺北市建築師公會111年8月29日鑑定報告書、原處分機關112年7月21日公告等影本附卷可稽，原處分自屬有據。

四、至訴願人主張其自92年搬入至今，沒有任何一塊天花板掉落，更無鋼筋外露，何來判定為海砂屋；依照鑑定原則手冊規定200平方公尺取樣1個，每層樓不得少於3個，○○號○○號1層約250平方公尺，○○號就128平方公尺，並未到其家中取樣，何來均勻分佈云云。經查：

（一）按建築物所有權人，在發現建築物有白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落等現象時，應自行委託經原處分機關認可公告之鑑定機關（構）鑑定，經鑑定屬高氯離子混凝土建築物者，建築物所有權人應在30日內備文檢附鑑定報告文件，向原處分機關報備處理；經鑑定須拆除重建之建築物，原處分機關應列管公告，依建築法規定通知所有權人停止使用，並限期命所有權人拆除；逾期未停止使用者，得處建築物所有權人新臺幣5,000元以上6萬元以下罰鍰，必要時得

按次處罰等；揆諸臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第 5 條第 1 項及第 7 條第 1 項等規定自明。

- (二) 查本件系爭建物經臺北市建築師公會作成 111 年 8 月 29 日鑑定報告書，其鑑定結論與建議記載略以：「……綜合現況相關檢測數據、損害調查及耐震詳評報告，本案鑑定之結論如下：1. 鑑定標的物現況各樓層單元存在之裂損、壁癌、白華與混凝土保護層膨拱剝落等損壞現象不多，係由於區分所有權人多已善加維護並裝修之遮覆，實際情形仍需以各項試驗數據之呈現與判讀為準。2. 鑑定標的物除外觀調查可觸及之損害部分外，另於：A. 混凝土氯離子濃度、B. 混凝土中性化深度二項指標均呈現典型之『高濃度氯離子鋼筋混凝土』損害現象，研判本鑑定標的物為具結構安全疑慮之高氯離子鋼筋混凝土建築物。……本鑑定標的物在符合“臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定原則手冊”第五、2. (1) 有關高氯離子混凝土建築物拆除重建判定標準：……混凝土水溶性氯離子含量樓層平均值  $0.6\text{kg/m}^3$  以上、中性化深度檢測樓層平均值 2 公分以上等二項檢測結果之樓層數與總樓層數之比值（以下簡稱樓層比）達四分之一以上，且經耐震能力詳細評估之結論，任一方向性能目標崩塌地表加速度均低於  $150\text{cm/sec}^2$  之規定下，建議應予以拆除重建。……」復查臺北市建築師公會係本府 99 年 3 月 24 日府都建字第 09964019200 號公告之鑑定機關（構），其所作成 111 年 8 月 29 日鑑定報告書所載鑑定過程符合鑑定原則手冊相關規定，故 111 年 8 月 29 日鑑定報告書所為系爭建物建議拆除重建之判定，應堪肯認；且依原處分機關之訴願答辯書理由三（五）所載，該鑑定報告業經臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定報告文件審查及爭議處理委員會書面審查，並有該委員第 111 08 次審查會議紀錄及審查意見表等影本附卷可稽；是原處分機關採納其專業意見，據此審認訴願人所有之建築物符合臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第 7 條第 1 項所稱「經鑑定須拆除重建之建築物」要件，爰以 112 年 7 月 21 日公告應停止使用及自行拆除之年限，則原處分機關依臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第 7 條第 1 項規定，以原處分通知訴願人其所有建物應於 114 年 7 月 20 日前停止使用，並於 115 年 7 月 20 日前自行拆除，並無違誤。

- (三) 復查 111 年 8 月 29 日鑑定報告書十、鑑定分析與結果，就鑑定標的物

取樣試體相關數據及資料已有說明，可知系爭建物鑽心取樣為 3 個/每層 x5 層，共計 15 個試體，其中在系爭建物○○樓部分之取樣位置包括「○○號○○F 室內」「○○號○○F 室內廚房」「○○號○○F 梯間」等 3 處；又依 111 年 8 月 29 日鑑定報告書之摘要彙整表 4、鑑定項目摘要關於鑑定項目 2 混凝土檢測部分之鑑定結果記載略以：「……各樓層取樣位置均勻分佈，且無集中同一處。……」是上開混凝土檢測取樣情形與鑑定原則手冊第 3 章關於各樓層混凝土檢測取樣數至少每 200 方公尺 1 個，每樓層不得少於 3 個之規定，尚無不合。訴願主張，應屬誤解，不足採據。從而，原處分機關所為原處分，揆諸前揭規定，並無不合，應予維持。

五、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 連 堂 凱  
委員 張 慕 貞  
委員 王 曼 萍  
委員 陳 愛 娥  
委員 盛 子 龍  
委員 洪 偉 勝  
委員 范 秀 羽  
委員 邱 駿 彥  
委員 郭 介 恒  
委員 宮 文 祥

中華民國 112 年 10 月 3 日

如對本決定不服者，得於本決定書送達之次日起 2 個月內，向臺北高等行政法院提起行政訴訟。（臺北高等行政法院地址：臺北市士林區福國路 101 號）